



Sutrumpinta modulinių plieninių čerpių montavimo instrukcija




Grebėstų ir ventiliacinių tašelių
montavimas. Karnizas






Lakštų nuėmimas nuo paletės.

Lakštų nešimas. Nešti lakštus
reikėtų juos laikant ties standumo
briaunomis (žalia spalva). Negalima
nešti lakštų laikant juos už kraštų
(raudona spalva), nes gali pasižeisti
šoninio lakšto briauna, ko pasekoje
lakštai gali netolygiai priglusti
vienas prie kito.



1.

Pirmojo lakšto montavimas.






2.

Pirmojo lakšto tvirtinimas prie grebėstų.
Rekomenduojami TORX LP 4,8x38
arba savisriegiai 4,8x35 varžtai.

3.

Antrojo lakšto montavimas.






4.

Lakštų sujungimas.
Varžtai TORX LP 4,8x23
arba savisriegiai į metalą 4,8x19.

5.

Likusios lakštų eilės montavimas.





6.

Lakštų eilės reguliavimas plokštumoje.

7.

Pirmos lakštų eilės tvirtinimas prie grebėstų ir sekančios eilės pirmojo lakšto montavimas.




8.


Lakštų sujungimas ir tvirtinimas prie grebėstų.

9.

Likusių lakštų montavimas.



KRAIGO MONTAVIMAS



Kraigo standumo briaunos
suderintos su aukščiausiomis
modulio vietomis.

Įspaustas gamintojo logotipas
yra gaminio originalumo garantija.